







| Equipo Actual  | Equipo Escalado  | %  | Condición Tractor  | Condición Remolcado  |
|--|--|----|--|--|
| <br>PBTC 45 t   | <br>PBTC 52,5 t   | 17 | Potencia > 315 cv<br>Antigüedad ≤ 20 años<br>0 km desde 2014 - ABS<br>0 km desde 2022 - EBS y ESC<br><b>Se debe agregar eje.</b> | Sistema de Frenos acorde UN ECE R13/A.<br>Sistema ABS.<br>Equipos 0km Sistemas EBS y RSS¹.<br>Spring Chamber 2 últimos ejes.<br>Dispositivo lateral de protección.<br>Paragolpes trasero.<br>Iluminación reglamentaria tipo "led".<br>Neumáticos de tipo radial.<br>Guardabarros y faldón protector.   |
| <br>PBTC 45 t   | <br>PBTC 52,5 t   | 17 | Potencia > 315 cv<br>Antigüedad ≤ 20 años<br>0 km desde 2014 - ABS<br>0 km desde 2022 - EBS y ESC                                | Sistema de Frenos acorde UN ECE R13/A.<br>Sistema ABS.<br>Verificar capacidad del chasis.<br>Equipos 0km Sistemas EBS y RSS¹.<br>Spring Chamber 2 últimos ejes.<br>Dispositivo lateral de protección.<br>Paragolpes trasero.<br>Iluminación reglamentaria tipo "led".<br>Neumáticos de tipo radial.<br><b>Se debe agregar eje.</b><br>Guardabarros y faldón protector. |
| <br>PBTC 45 t | <br>PBTC 52,5 t | 17 | Potencia > 315 cv<br>Antigüedad ≤ 20 años<br>0 km desde 2014 - ABS<br>0 km desde 2022 - EBS y ESC                                | Sistema de Frenos acorde UN ECE R13/A.<br>Sistema ABS.<br>Verificar capacidad del chasis.<br>Equipos 0km Sistemas EBS y RSS¹.<br>Spring Chamber 2 últimos ejes.<br>Dispositivo lateral de protección.<br>Paragolpes trasero.<br>Iluminación reglamentaria tipo "led".<br>Neumáticos de tipo radial.<br><b>Se debe agregar eje.</b><br>Guardabarros y faldón protector. |